

5.4.1 จัดให้มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โรงพยาบาลโนนคูณ มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประจำทุกปี จากหน่วยงาน
ภายนอก

<p>รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2568</p> <p>โดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>414 ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-251-749</p>



ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนสูง วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการ ตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
1	อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1					
2	จุดพักคอย	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	235	200	ผ่าน
3	โต๊ะซักประวัติ 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	332	300	ผ่าน
4	โต๊ะซักประวัติ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	300	300	ผ่าน
5	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	168	300	ไม่ผ่าน
6	โต๊ะซักประวัติ 4	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	399	300	ผ่าน
7	เคาน์เตอร์ส่งต่อ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	264	300	ไม่ผ่าน
8	ห้องตรวจ 3					
9	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	573	300	ผ่าน
10	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	671	500	ผ่าน
11	ห้องตรวจ 1					
12	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	490	300	ผ่าน
13	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	452	500	ไม่ผ่าน
14	ห้องตรวจ ARI					
15	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	661	300	ผ่าน
16	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	678	500	ผ่าน
17	ห้องจ่าย ARI	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	403	300	ผ่าน
18	โต๊ะซักประวัติ ARI	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	330	300	ผ่าน
19	จุดวัดความดัน	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	185	300	ไม่ผ่าน
20	ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน					
21	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	163	300	ไม่ผ่าน
22	คอมพิวเตอร์ดูมอนิเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	193	300	ไม่ผ่าน
23	เตียง 3	งานทางการแพทย์	แบบจุด	508	500	ผ่าน



ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนสูง วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น HD600

(มาตรฐาน IEC61672-1:2002 Class 2; IEC60651:1979 Type 2; ANSI S1.4:1983 Type 2, CE)

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ระยะเวลา การ ปฏิบัติงาน (ชั่วโมง)	ความดังเสียง (dBA)		การ แปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
1	อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1					
2	จุดพักคอย	พื้นที่รอรับการตรวจ	8	56	<85	ผ่าน
3	โต๊ะซักประวัติ 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	56	<85	ผ่าน
4	โต๊ะซักประวัติ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	56	<85	ผ่าน
5	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	56	<85	ผ่าน
6	โต๊ะซักประวัติ 4	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	56	<85	ผ่าน
7	เคาน์เตอร์ส่งต่อ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	56	<85	ผ่าน
8	ห้องตรวจ 3					
9	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	55.1	<85	ผ่าน
10	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	8	55.1	<85	ผ่าน
11	ห้องตรวจ 1					
12	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	63	<85	ผ่าน
13	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	8	63	<85	ผ่าน
14	ห้องตรวจ ARI					
15	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	59.3	<85	ผ่าน
16	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	8	59.3	<85	ผ่าน
17	ห้องจ่าย ARI	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	59.3	<85	ผ่าน
18	โต๊ะซักประวัติ ARI	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	59.3	<85	ผ่าน
19	จุดวัดความดัน	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	59.3	<85	ผ่าน
20	ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน					
21	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	55.8	<85	ผ่าน
22	คอมพิวเตอร์คู่มือ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	8	55.8	<85	ผ่าน
23	เตียง 3	งานทางการแพทย์	8	55.8	<85	ผ่าน



ผลการตรวจคุณภาพอากาศในอาคารทั่วไป

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : 1. เครื่องวัดฝุ่น TEMTOP AIR QUALITY MONITOR รุ่น LKC-1000S+

2. เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร IAQ-CALC INDOOR AIR QUALITY METERS รุ่น 7515

ลำดับ ที่	สถานที่/รายการ เกณฑ์มาตรฐาน	CO2 <1,000 ppm	ปริมาณฝุ่นละออง pm2.5 ug/m ³	ปริมาณฝุ่นละออง pm10 ug/m ³	อุณหภูมิ 18 - 27 *C	ความชื้น สัมพัทธ์ 40-60 %RH
1	อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1					
2	จุดพักคอย	578	37	6.4	26	78.9
3	โต๊ะซักประวัติ 1	578	37	6.4	26	78.9
4	โต๊ะซักประวัติ 2	578	37	6.4	26	78.9
5	เคาน์เตอร์	578	37	6.4	26	78.9
6	โต๊ะซักประวัติ 4	578	37	6.4	26	78.9
7	เคาน์เตอร์ส่งต่อ	578	37	6.4	26	78.9
8	ห้องตรวจ 3					
9	โต๊ะคอมพิวเตอร์	643	3.6	6.1	25.2	62.2
10	เตียงตรวจ	643	3.6	6.1	25.2	62.2
11	ห้องตรวจ 1					
12	โต๊ะคอมพิวเตอร์	679	3.3	6	24.1	68.5
13	เตียงตรวจ	679	3.3	6	24.1	68.5
14	ห้องตรวจ ARI					
15	โต๊ะคอมพิวเตอร์	445	2.8	5.1	26.2	85.2
16	เตียงตรวจ	445	2.8	5.1	26.2	85.2
17	ห้องจ่าย ARI	445	2.8	5.1	26.2	85.2
18	โต๊ะซักประวัติ ARI	445	2.8	5.1	26.2	85.2
19	จุดวัดความดัน	445	2.8	5.1	26.2	85.2
20	ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน					
21	เคาน์เตอร์	706	2.6	4.4	25.1	59.6
22	คอมพิวเตอร์ดูมอนิเตอร์	706	2.6	4.4	25.1	59.6
23	เตียง 3	706	2.6	4.4	25.1	59.6
24	โชนซีทีอาร์					
25	เตียงซีทีอาร์	706	2.6	4.4	25.1	59.6
26	สำนักงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน					
27	คอมพิวเตอร์ 1	706	2.6	4.4	25.1	59.6
28	คอมพิวเตอร์ 2	706	2.6	4.4	25.1	59.6
29	คอมพิวเตอร์ 3	706	2.6	4.4	25.1	59.6