4.3.1 สถานพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดเพียงพอต่ออัตราการเกิดน้ำเสีย

- มีระบบบาบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอ ไม่ชำรุด

5. ระบบก๊าซทางการแพทย์ (ระบบออกซิเจนและระบบไนตรัส) สามารถสำรองได้.....24.....ขั้วโมง ในรอบปีที่ผ่านมามีอุบัติการณ์เกี่ยวกับระบบก๊าซทางการแพทย์ จำนวน.....0.....ครั้ง มีการแก้ไขและปรับรุงระบบที่สำคัญคือ อยู่ระหว่างการศึกษาการใช้ออกซิเจนเหลว เนื่องจากจำนวนการใช้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6. การฝึกซ้อมช่วยเหลือกรณีสิฟต์ค้าง/สิฟต์ติด (กรณีโรงพยาบาลที่มีสิฟต์) ปีละ.....NA.....ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่.....ใช้ระยะเวลาในการช่วยเหลือเฉลี่ย..... นาที
7. ผลการตรวจน้ำในระบบ cooling tower (กรณีที่โรงพยาบาลมีระบบ) ปีละ .....NA.....ครั้ง/ครั้งสุดท้าย เมื่อ .....ผลการตรวจ.....

1.4 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ENV.3)

2. ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบ ระบบถังเกรอะกรองไร้อากาศ (septic Anaerobic Filter) ร่วมกับระบบเติมอากาศ (Aerated) และบึงประดิษฐ์ (constructed wetland) สามารถรับน้ำได้.....102.....ลบ.ม. เวลาที่น้ำเข้าระบบมากที่สุด เวลา.....08.00.....น. ปริมาณน้ำเข้าระบบเฉลี่ยวันละ.....39.....ลบ.ม.



3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัด 4 ครั้งสุดท้าย ผลพบว่า.....

ครั้งที่/วันที่	ผลการตรวจ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	การปรับปรุงแก้ไข
ครั้งที่ 1 วันที่ 29/1/67	ผ่านทุกพารามิเตอร์	
ครั้งที่ 2 วันที่ 22/3/67	ผ่านทุกพารามิเตอร์	
ครั้งที่ 3 วันที่ 2/8/67	ผ่านทุกพารามิเตอร์	
ครั้งที่ 4 วันที่12/11/67	ผ่านทุกพารามิเตอร์ *COD	- ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 2567 พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่พบว่ามีพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่าน

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ (แสดง กราฟ)	การวิเคราะห์ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่สำคัญและ PDCA (คำอธิบาย)
คุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลโนนดูน ในช่วงปี พ.ศ.2563-2567 พบว่าพารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ยกเว้นบางพารามิเตอร์ที่พบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์แต่ได้มีการติดตามแก้ไข ดังนี้ -ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 2563 พบว่ามีพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 พารามิเตอร์ คือ บีโอดี รพ. ได้ปรับปรุงตามคำแนะนำหลังส่งซ้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 2564 มีการปรับปรับระบบกรองไข่พยาธิในเดือนมีค-พคหลังจากนั้นมาตรการติดตามคุณภาพน้ำทิ้งทุก1 เดือน ส่วนรอบปกติทุก 3 เดือนผล 11 พารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนไข่พยาธิในน้ำทิ้งมีแนวโน้มลดลงแต่ยังไม่เป็นตามมาตรฐานกำหนดโรงพยาบาลร่วมกับที่ปรึกษาร่วมกันทำแผนพัฒนาต่อไป - ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 2565 พบว่ามีพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 พารามิเตอร์ คือ บีโอดี ซีโอดี และปริมาณสารแขวนลอย วิเคราะห์สาเหตุเกิด