

ข้อที่ 4.5.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ให้บริการในสถานพยาบาลให้เป็นไปตาม  
ค่ามาตรฐานในกฎหมายปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงสว่างเพียงพอต่อการทำงานและเป็นไปตามมาตรฐาน

มีการตรวจวัดระดับแสงในพื้นที่ต่างๆ

ระดับแสงได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ลำดับ ที่	จุดตรวจ	2568		
		จุดตรวจ (จำนวน)	ผ่าน (จำนวน)	ไม่ผ่าน (จำนวน)
1	แผนกผู้ป่วยนอก OPD	16	12	4
2	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ LAB	10	4	6
3	แผนกเภสัชกรรม	6	4	2
4	กลุ่มงานรังสีวิทยา	3	1	2
5	แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	7	5	2
6	แผนกทันตกรรม	5	2	3
7	ห้องคลอด	7	5	2
8	ห้องผ่าตัด	2	1	1
9	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	7	4	3
10	แผนกผู้ป่วยใน IPD	28	11	17
11	แผนกซักฟอก/จ่ายกลาง	11	3	8
12	คลังยา	3	-	3
13	แผนกโภชนาการ	5	3	2
14	แผนกแพทย์แผนไทย	7	4	3
15	แผนกกายภาพบำบัด	5	1	4
16	กลุ่มงานจิตและยาเสพติด	3	2	1
17	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	9	9	-
18	ห้องจ่ายเงิน	1	1	-
19	คลินิกเบาหวาน	10	2	8
20	งานซ่อมบำรุง	2	1	1
21	กลุ่มงานปฐมภูมิฯ	21	6	15
22	คลินิกฝากครรภ์	7	4	3
23	งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	1	-	1
	<b>รวม</b>	176	103 (58.52)	88 (50)

## การดำเนินการแก้ไข


โรงพยาบาลโนนคูณจัดให้มีการดูแลแสงสว่างให้เป็นไปตามสภาพความเหมาะสมกับการทำงาน เช่น ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้มแสง จัดแผนผังโต๊ะทำงานให้สอดคล้องกับบริเวณตำแหน่งของ หลอดไฟ เพื่อไม่ให้บดบังแสงสว่างในการทำงาน และจัดให้มีการทำความสะอาดหลอดไฟ ดูแลบำรุงรักษาระบบ แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

### ภาพประกอบการดำเนินการ

- ติดหลอดไฟเพิ่มห้องเอกซเรย์



- ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มห้องแลปและหน้าห้องแลป





- ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มในจุดต่างๆ





### ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการ ตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
1	อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1					
2	จุดพักคอย	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	235	200	ผ่าน
3	โต๊ะซักประวัติ 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	332	300	ผ่าน
4	โต๊ะซักประวัติ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	300	300	ผ่าน
5	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	168	300	ไม่ผ่าน
6	โต๊ะซักประวัติ 4	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	399	300	ผ่าน
7	เคาน์เตอร์ส่งต่อ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	264	300	ไม่ผ่าน
8	ห้องตรวจ 3					
9	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	573	300	ผ่าน
10	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	671	500	ผ่าน
11	ห้องตรวจ 1					
12	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	490	300	ผ่าน
13	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	452	500	ไม่ผ่าน
14	ห้องตรวจ ARI					
15	โต๊ะคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	661	300	ผ่าน
16	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	678	500	ผ่าน
17	ห้องจ่าย ARI	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	403	300	ผ่าน
18	โต๊ะซักประวัติ ARI	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	330	300	ผ่าน
19	จุดวัดความดัน	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	185	300	ไม่ผ่าน
20	ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน					
21	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	163	300	ไม่ผ่าน
22	คอมพิวเตอร์ตูมอเนเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	193	300	ไม่ผ่าน
23	เตียง 3	งานทางการแพทย์	แบบจุด	508	500	ผ่าน



### ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการ ตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
24	<b>โชนซีฟิอาร์</b>					
25	เตียงซีฟิอาร์	งานทางการแพทย์	แบบจุด	734	500	ผ่าน
26	<b>สำนักงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน</b>					
27	คอมพิวเตอร์ 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	480	300	ผ่าน
28	คอมพิวเตอร์ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	452	300	ผ่าน
29	คอมพิวเตอร์ 3	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	406	300	ผ่าน
30	<b>งานห้องคลอด</b>					
31	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	365	300	ผ่าน
32	เตียงสังเกตอาการ	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	650	200	ผ่าน
33	เตียงรอกคลอด	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	663	200	ผ่าน
34	ห้องคลอด	งานคลอด	แบบจุด	800	1000	ไม่ผ่าน
35	เตียง 1	งานคลอด	แบบจุด	1007	1000	ผ่าน
36	เตียง 2	งานคลอด	แบบจุด	361	1000	ไม่ผ่าน
37	ตู้ยูนิตเด็ก	งานทางการแพทย์	แบบจุด	650	500	ผ่าน
38	<b>งานห้องผ่าตัด</b>					
39	ห้องผ่าตัด	งานผ่าตัด	แบบจุด	825	1000	ไม่ผ่าน
40	คอมพิวเตอร์ผ่าตัด	งานเฉพาะ	แบบจุด	57000	10000	ผ่าน
41	<b>งานทันตกรรม</b>					
42	<b>สำนักงาน</b>					
43	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	321	300	ผ่าน
44	คอมพิวเตอร์ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	201	300	ไม่ผ่าน
45	ห้อง 1	งานทางการแพทย์	แบบจุด	383	500	ไม่ผ่าน
46	ห้อง 2	งานทางการแพทย์	แบบจุด	585	500	ผ่าน
47	ห้อง 4	งานทางการแพทย์	แบบจุด	440	500	ไม่ผ่าน





### ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการ ตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
48	งานเอกซเรย์					
49	จุดดูผล	งานดูผล	แบบจุด	62	50	ผ่าน
50	เตียงเอ็กซเรย์	งานทางการแพทย์	แบบจุด	247	500	ไม่ผ่าน
51	ยืนเอ็กซเรย์	งานทางการแพทย์	แบบจุด	385	500	ไม่ผ่าน
52	งานจ่ายยา					
53	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	272	300	ไม่ผ่าน
54	จัดยา 1	งานจัดยา	แบบจุด	487	300	ผ่าน
55	จัดยา 2	งานจัดยา	แบบจุด	374	300	ผ่าน
56	โซนจัดยาผู้ป่วยนอก					
57	จุดจัดยา	งานจัดยา	แบบจุด	427	300	ผ่าน
58	จุดเขี่ยยา	งานจัดยา	แบบจุด	412	300	ผ่าน
59	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	250	300	ไม่ผ่าน
60	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์					
61	สำนักงาน					
62	คอมพิวเตอร์ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	201	300	ไม่ผ่าน
63	คอม 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	193	300	ไม่ผ่าน
64	เจาะเลือด	งานทางการแพทย์	แบบจุด	256	500	ไม่ผ่าน
65	ห้องปฏิบัติการ					
66	ห้องอ่านปฏิกิริยา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	341	300	ผ่าน
67	จุดส่องกล้อง 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	344	300	ผ่าน
68	จุดส่องกล้อง 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	306	300	ผ่าน
69	จุดเจาะเลือด	งานทางการแพทย์	แบบจุด	353	500	ไม่ผ่าน
70	คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	180	300	ไม่ผ่าน
71	จุดเจาะเลือดทางรถเข็น	งานทางการแพทย์	แบบจุด	164	500	ไม่ผ่าน
72	จุดจอดรถรถเข็นรอ	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	272	200	ผ่าน





### ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปลผล
				ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน	
73	ห้องจ่ายเงิน					
74	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	360	300	ผ่าน
75	ห้องสิทธิบัตร					
76	โต๊ะคุณสุทัศน์สุดา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	387	300	ผ่าน
77	โต๊ะคุณชลิดา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	208	300	ไม่ผ่าน
78	โต๊ะคุณณณิสนิ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	353	300	ผ่าน
79	โต๊ะคุณแสงแข	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	324	300	ผ่าน
80	โต๊ะคุณหรรษา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	277	300	ไม่ผ่าน
81	โต๊ะคุณผู้ช่วยนายการ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	255	300	ไม่ผ่าน
82	โต๊ะคุณไศจිරัตน์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	363	300	ผ่าน
83	คลินิกฝากครรภ์					
84	โต๊ะรับบัตร	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	129	300	ไม่ผ่าน
85	จุดพักคอย	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	264	200	ผ่าน
86	โต๊ะซึกประวัติ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	361	300	ผ่าน
87	ห้องตรวจ					
88	เตียง NST 1	งานทางการแพทย์	แบบจุด	562	500	ผ่าน
89	เตียง NST 2	งานทางการแพทย์	แบบจุด	167	500	ไม่ผ่าน
90	เตียงเอาตราชาวด	งานทางการแพทย์	แบบจุด	126	500	ไม่ผ่าน
91	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	309	300	ผ่าน
92	ศูนย์ชีวาภิบาล					
93	จุดพักคอย	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	110	200	ไม่ผ่าน
94	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	360	500	ไม่ผ่าน
95	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	387	300	ผ่าน





### ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการ ตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
96	<b>คลินิกรักษาไต</b>					
97	โต๊ะซักประวัติ 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	170	300	ไม่ผ่าน
98	โต๊ะซักประวัติ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	225	300	ไม่ผ่าน
99	โต๊ะซักประวัติ 3	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	250	300	ไม่ผ่าน
100	โต๊ะซักประวัติ 4	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	503	300	ผ่าน
101	จุดพักคอย	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	580	200	ผ่าน
102	<b>ห้องตรวจ</b>					
103	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	249	300	ไม่ผ่าน
104	จุดนั่งตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	262	500	ไม่ผ่าน
105	<b>งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>					
106	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	250	300	ไม่ผ่าน
107	<b>งานผู้ป่วยใน</b>					
108	<b>ห้องพิเศษ 6</b>					
109	เตียง	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	362	300	ผ่าน
110	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	แบบจุด	684	200	ผ่าน
111	<b>ห้อง Contact Zone (IMC)</b>					
112	เตียง 1	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	129	300	ไม่ผ่าน
113	เตียง IMC 7	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	143	300	ไม่ผ่าน
114	เตียง IMC 8	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	77	300	ไม่ผ่าน
115	โถงทางเดิน	ทางเดินทั่วไป	แบบจุด	35	200	ไม่ผ่าน
116	<b>สำนักงานพยาบาล</b>					
117	เคาน์เตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	235	300	ไม่ผ่าน
118	คอมพิวเตอร์ 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	339	300	ผ่าน
119	คอมพิวเตอร์ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	222	300	ไม่ผ่าน
120	ห้องเตรียมการรักษา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	180	300	ไม่ผ่าน





### ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนสูง วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการ ตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
121	ห้องพักเวร					
122	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	297	300	ไม่ผ่าน
123	หอพักผู้ป่วยชาย					
124	เตียง 8	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	200	300	ไม่ผ่าน
125	เตียง 3	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	338	300	ผ่าน
126	เตียง 10	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	240	300	ไม่ผ่าน
127	หอพักผู้ป่วยหญิง					
128	เตียง 4	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	193	300	ไม่ผ่าน
129	เตียง 2	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	300	300	ผ่าน
130	เตียง 8	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	295	300	ไม่ผ่าน
131	ห้องดูแลผู้ป่วยระยะกลาง IMC					
132	เตียง 1	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	191	300	ไม่ผ่าน
133	เตียง 2	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	368	300	ผ่าน
134	เตียง 5	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	273	300	ไม่ผ่าน
135	ห้องแยกโรค 2					
136	เตียง 1	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	437	300	ผ่าน
137	เตียง 2	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	265	300	ไม่ผ่าน
138	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	แบบจุด	568	200	ผ่าน
139	ตึกสงฆ์ประชารัฐ					
140	ห้อง 3					
141	เตียง	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	320	300	ผ่าน
142	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	แบบจุด	830	200	ผ่าน
143	ห้อง 1					
144	เตียง 1	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	137	300	ไม่ผ่าน
145	เตียง 2	พื้นที่ในห้องพักผู้ป่วย	แบบจุด	155	300	ไม่ผ่าน
146	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	แบบจุด	695	300	ผ่าน



### ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการ ตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
147	งานซ่อมบำรุง					
148	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	278	300	ไม่ผ่าน
149	เก็บเครื่องมือ	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	341	300	ผ่าน
150	งานโภชนาการ					
151	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	256	300	ไม่ผ่าน
152	โต๊ะทำงาน	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	445	300	ผ่าน
153	จุดเตรียมอาหาร	งานโภชนาการ	แบบจุด	460	300	ผ่าน
154	จุดปรุงอาหาร	งานปรุงอาหาร	แบบจุด	215	300	ไม่ผ่าน
155	ห้องประกอบอาหารทางสายยาง	งานปรุงอาหาร	แบบจุด	614	300	ผ่าน
156	คลีนิง 1					
157	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	236	300	ไม่ผ่าน
158	ตู้แช่ยา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	236	300	ไม่ผ่าน
159	บริเวณโดยรวม	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	201	300	ไม่ผ่าน
160	แผนกซักฟอก					
161	โต๊ะทำงาน	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	235	300	ไม่ผ่าน
162	พับผ้า	งานซักฟอก	แบบจุด	328	300	ผ่าน
163	โต๊ะเย็บผ้า	งานเย็บผ้า	แบบจุด	273	300	ไม่ผ่าน
164	เครื่องอบผ้า 2	งานซักฟอก	แบบจุด	35	300	ไม่ผ่าน
165	เครื่องอบผ้า 3	งานซักฟอก	แบบจุด	36	300	ไม่ผ่าน
166	เครื่องอบผ้า 4	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	40	300	ไม่ผ่าน
167	งานจ่ายกลาง					
168	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	302	300	ผ่าน
169	ห้องพัก	บริเวณทั่วไป	แบบจุด	279	200	ผ่าน
170	โต๊ะซึล	งานซึล	แบบจุด	283	300	ไม่ผ่าน





### ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับ ที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการ ตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปล ผล
				ผลการ ตรวจวัด	มาตรฐาน	
171	<b>ห้องเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ</b>					
172	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	158	300	ไม่ผ่าน
173	บริเวณทั่วไป	บริเวณทั่วไป	แบบจุด	116	200	ไม่ผ่าน
174	<b>ตึกส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด</b>					
175	โต๊ะยื่นบัตร	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	158	300	ไม่ผ่าน
176	จุดพักคอย	พื้นที่รอรับการตรวจ	แบบจุด	198	200	ไม่ผ่าน
177	<b>งานกายภาพบำบัด</b>					
178	คอมพิวเตอร์ 1	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	165	300	ไม่ผ่าน
179	เตียงตั้ง 2	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	222	300	ไม่ผ่าน
180	เตียงตั้ง 1	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	235	300	ไม่ผ่าน
181	คอมพิวเตอร์ 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	150	300	ไม่ผ่าน
182	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	แบบจุด	256	200	ผ่าน
183	<b>งาน PCU</b>					
184	โต๊ะคุณชัตติยาณี	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	165	300	ไม่ผ่าน
185	โต๊ะคุณจรรยาพรหม	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	273	300	ไม่ผ่าน
186	โต๊ะคุณชื่นกมล	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	103	300	ไม่ผ่าน
187	โต๊ะคุณไพโรจน์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	86	300	ไม่ผ่าน
188	โต๊ะคุณเกษมณี	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	105	300	ไม่ผ่าน
189	โต๊ะคุณนัฐนันท์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	108	300	ไม่ผ่าน
190	โต๊ะคุณอรุษา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	115	300	ไม่ผ่าน
191	ห้องหัวหน้า	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	303	300	ผ่าน
192	โต๊ะคุณสุชีรา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	203	300	ไม่ผ่าน
193	โต๊ะคุณสายชล	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	144	300	ไม่ผ่าน





## ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (ต่อ)

สถานที่ : โรงพยาบาลโนนคูณ วันที่ : 27-28 พฤษภาคม 2568 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง EXTECH INSTRUMENTS รุ่น EA33

ลำดับที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	วิธีการตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (LUX)		การแปลผล
				ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน	
194	ห้องตรวจโรค					
195	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	380	300	ผ่าน
196	เตียงตรวจ	งานทางการแพทย์	แบบจุด	208	500	ไม่ผ่าน
197	จุดเจาะเลือด	งานทางการแพทย์	แบบจุด	450	500	ไม่ผ่าน
198	ห้องทำหัตถการ					
199	ห้องฉีดยา	งานทางการแพทย์	แบบจุด	606	500	ผ่าน
200	เตียงตรวจภายใน	งานทางการแพทย์	แบบจุด	570	500	ผ่าน
201	ห้องน้ำผู้ป่วย	ห้องน้ำ	แบบจุด	344	200	ผ่าน
202	คลินิกจิตเวชและยาเสพติด					
203	โต๊ะคุณพินิตา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	455	300	ผ่าน
204	ห้องประชุมชั้น 2	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	507	300	ผ่าน
205	ห้องห้องประชุม conference	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	88	300	ไม่ผ่าน
206	งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์					
207	โต๊ะคุณสุกัญญา	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	250	300	ไม่ผ่าน
208	โต๊ะคุณพิชญ์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	277	300	ไม่ผ่าน
209	ห้องให้คำปรึกษา					
210	คอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	415	300	ผ่าน
211	งานแพทย์แผนไทย					
212	จุดคัดกรอง	งานเอกสาร/คอมพิวเตอร์	แบบจุด	560	300	ผ่าน
213	ห้องอบชาย	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	107	300	ไม่ผ่าน
214	ห้องเครื่องอบสมุนไพร	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	265	300	ไม่ผ่าน
215	เตียงนวดชาย 1	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	485	300	ผ่าน
216	ห้องอบสมุนไพรหญิง	พื้นที่ในห้องพักรักษาผู้ป่วย	แบบจุด	59	300	ไม่ผ่าน
217	ห้องเปลี่ยนชุด	ห้องเปลี่ยนชุด	แบบจุด	275	200	ผ่าน
218	ห้องน้ำหญิง	ห้องน้ำ	แบบจุด	250	200	ผ่าน

